AutoCAD

# A GENERALITES

## 1 Les principes de base du DAO

Base de données graphiques

Lorsque vous dessinez, vous construisez des objets (riches) avec des propriétés géométriques précises qui ont entre autres une image graphique sur un écran et éventuellement une trace sur un papier qui passe dans un système d'impression. Echelle

La base de données est construite à l'échelle 1 quelque soit l'ambition géographique du sujet L'habillage de la base de données (hachures, textes, cotation, types de ligne) peut être construit en fonction d'une échelle de sortie papier

Unité

Seul l'utilisateur connaît l'unité avec laquelle les mesures sont entrées dans la base de données M, CM, MM etc...

Pour des commodités d'échange et d'insertion de données on peut indiquer l'unité de travail Système de repérage des données

Le système est un système 3D illimité

L'écran

C'est une fenêtre ouverte dans la base de données, l'image affichée peut être déformée et par le jeu des zooms et des pans, n'a pas d'échelle exploitable

Limitation

16 chiffres significatifs pour une donnée

## 2 Le clavier

Le clavier est surtout utilisé de la main gauche pour appeler les commandes avec leur raccourci,

Pour valider les commande avec le pouce sur la barre d'espace

Le pavé numérique est activé, les majuscules sont désactivées

Signes particuliers couramment utilisé :

@ <

, virgule, c'est le séparateur de valeurs, ne pas confondre avec le point décimal

## 3 La souris du droitier



Bouton droite, peut faire validation, sortie de commande, rappel de commande affichage de sous menu contextuel etc...

Panoramique, commande **PAN**, c'est le déplacement de l'image écran (changement de centre d'image sans changement d'échelle)

CTRL + bouton central = panoramique rapidité variable dans une des 8 directions du plan, la rapidité est contrôlée par la distance qui sépare le pointeur du centre de l'écran

ALT + bouton central = panoramique orthogonal

## 4 L'écran AutoCAD



## Indiquez sur l'image :

Zone graphique Fenêtre de commande, raccourci **F2** Ligne de commande Pointeur graphique, réticule Barre de titre Boutons de gestion Windows des fenêtres application et dessin Barre de menus déroulants : les POP Barres d'outils Icône du repère de coordonnées de l'utilisateur Barre des onglets objet et présentations Affichage des coordonnées du réticule Ligne d'état Barres de défilement

## 5 Les barres d'outils

Barre d'outils standard				×
🗅 😂 🖬 🖨 这 약 🕹 🛍 🛍 🝼 🗠 억 🌇 🙃 🏟 🍓 🐜 🐜 😁 노. 🕄 👁 😢 약	Q.	2	*   ?	• <del>•</del>
	Q			
Les barres d'autils contiennent les bautens au joânes qui normattant un assès	Q			
rapide aux commandes	0			
Les barres d'outils peuvent être ancrées ou flottantes, elles sont	Q			
personnalisables.	•			
L'affichage des barres d'outils est contrôlé depuis le pop affichage ou par la commande <b>BAROUTIL</b> .	Q			
Dans les barres d'outils on distingue deux types d'icônes : les icônes simples et	0			
les icônes déroulantes où la dernière icône sélectionnée reste affichée.	æ			

## 6 Le menu POP



## 8 Les paramètres des commandes

Les commandes s'organisent selon les options, les paramètres qui sont appelés, les options de commandes apparaissent dans les menus contextuels ou sur la ligne de commande et alors, seule la partie majuscule de l'option est nécessaire au clavier. Exemple : commande **CERCLE** 

<u>E</u> ntrer <u>A</u> nnuler
3P 2P Ttr (tangente tangente rayon)
<u>P</u> anoramique <u>Z</u> oom

Commande: c CERCLE Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente tangente rayon)]:

## 9 Valeur par défaut

Sur la ligne de commande, un paramètre par défaut est quelquefois proposé entre crochets <> : Exemple le rayon du dernier cercle créé qui est stocké dans la variable **CIRCLERAD** 

> Commande: c CERCLE Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente tangente rayon)]: Spécifiez le rayon du cercle ou [Diamètre] <50.0000>:

Valider pour utiliser la valeur par défaut proposée

## 10 L'aide en ligne

Appel à l'aide depuis le raccourci F1 windows, on parcoure alors les fichiers d'aide



## 11 Variables système

Les variables système permettent de gérer le fonctionnement de certaines commandes. Elles permettent, par exemple, d'activer ou de désactiver le mode résolution, orthogonal ou l'affichage de la grille. Elles permettent également de définir des échelles par défaut pour les motifs de hachures. Elles peuvent stocker des informations relatives au dessin et à la configuration d'AutoCAD. Vous pouvez utiliser une variable système pour modifier un paramètre, ou encore pour afficher l'état en cours. Pour accéder aux variables : commande **MODIFVAR** 

## 12 Les menus contextuels

Accessibles par clic droit sur la souris, variables selon la position du pointeur ou la situation en cours.



# **B LE DESSIN**

## 1 Repérage du point

## a Système de coordonnées

Les points nécessaires pour construire les objets sont repérés dans un système orthonormé d'axes XY appelé SCU (système de coordonnées de l'utilisateur), le système de coordonnées est figuré par une icône en bas et à gauche de l'écran.

Y

Par défaut le système est général (un seul SCG)



Ou, selon l'affichage



## Commande **SCU** L'utilisateur peut changer d'origine pour obtenir un système particulier : SCU



Commande: scu Nom du SCU courant: \*AUCUN NOM\* Entrez une option [Nouveau/Déplacer/orThogonal/Préc/Restaurer/Sauver/Effacer/Appliquer/?/Général] <Général>: n Spécifiez l'origine du nouveau SCU ou [AxeZ/3point/OBJet/Face/Vue/X/Y/Z] <0,0,0>:

Option N puis O pour changer d'origine

L'utilisateur peut choisir un repère avec une rotation d'axe Z

Option **N** puis **Z** pour tourner le repère

On peut demander à ce que l'icône du SCU se place à l'origine du repère (si elle est dans l'écran) alors marquée d'une croix. Voir POP affichage



## b Coordonnées cartésiennes absolues Dans le repère XY, un point est désigné par ses coordonnées séparées par une virgule : X,Y



Commande: \_line Spécifiez le premier point: 3,3

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 7,4

## c Cordonnées cartésiennes relatives

Lorsqu'un point A est déjà placé, le suivant B se positionne par rapport au précédent selon les composantes  $\Delta X$  et  $\Delta Y$  du vecteur AB, le caractère @ signale le mode relatif :

@ΔΧ, ΔΥ



Commande: LIGNE Spécifiez le premier point: 3,3

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @4,2

#### d Coordonnées polaires absolues

Par défaut, les angles sont exprimés en degrés décimaux, comptés positivement dans le sens trigonométrique.

Par rapport à l'origine O du repère on place un point A avec son rayon polaire OA = R et l'angle  $\alpha$  de la direction du rayon avec l'axe X séparés par le signe < :



## e Cordonnées polaires relatives

Lorsqu'un point A est déjà placé, le suivant B se positionne par rapport au précédent avec son rayon polaire AB=R et l'angle  $\alpha$  de la direction du rayon AB avec l'axe X, le caractère @ signale le mode relatif :



#### @ R<α

Commande: \_line Spécifiez le premier point: 3<30 Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @4<30 Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @4<120 Spécifiez le point suivant ou [Clore/annUler]: @4<210 Spécifiez le point suivant ou [Clore/annUler]: c

**Plus facile !!** on peut aussi indiquer directement la mesure du vecteur dans la direction indiquée par le réticule

## 2 Accrochage aux objets

La base de données graphiques est une géométrie. Pour construire un objet avec précision, vous pour demander de mettre en évidence pour s'y accrocher un point caractéristique de cette géométrie.



Les outils d'accrochage sont disponibles sur une barre d'outils ou sur le menu contextuel appelé par SHIFT+CLIC DROIT

On peut obtenir des accrochages permanents en remplissant la case de dialogue des paramètres d'accrochage : Menu contextuel ACCROBJ ligne d'état

	🚮 Paramètres de dessin		? ×
	Résolution/Grille Repérage polaire	ccrochage aux objets	
∆ctif	Accrochage aux objets activé (F3)	Bepérage d'accrochage aux objets activé (F11)	
I <u>n</u> actif	Modes d'accrochage aux objets		
<u>P</u> aramètres			
ACCROBUJALEEROBU			
		→ Tangente	
	🕺 🗖 No <u>d</u> al	∑ □ Proc <u>h</u> e	
	│	∑ □ Intersection apparente	
Interrupteur du mode	Intersecti <u>o</u> n	// 🗖 Parallèle	
permanent : F3	- F Extension		
	Pour définir un repérage	à partir d'un point d'accrochage, observez une pause du ande est active. Un vecteur de renérage s'affiche lorsque	
/	vous déplacez le curseu	r. Pour arrêter le repérage, immobilisez-le brièvement.	
Marqueurs des	Options	OK Annuler Aide	1
modes a accroenage			

L'interrupteur du repérage d'accrochage : **F11**, ce repérage d'accrochage permet de ce positionner à partir des points caractéristique de la géométrie



Construction d'un segment depuis l'extrémité d'une ligne jusqu'à un point qui est à une distance définie du centre d'un cercle

## 3 Mode ortho et repérage polaire

Le mode ortho, interrupteur **F8**, permet le dessin rapide dans les directions rectangulaire du SCU Le mode polaire interrupteur **F10** permet d'imposer n'importe quelle direction dans le plan Les modes polaire et ortho se désactivent mutuellement.

🔝 Paramètres de dessin	? ×
Paramètres de dessin   Résolution/Grille Repérage polaire Accroche   Repérage polaire activé (F10) Paramètres d'angle polaire Angle d'incrémentation:   45 Image: Angles supplémentaires Image: Supplémentaires   Supprimer Supprimer	Repérage d'accrochage aux objets            • Plan orthogonal uniquement         • Utilisation de tous les paramètres         d'angle polaire          Mesure d'angle polaire         • Absolue         • Par rapport au dernier segment
Options	OK Annuler <u>A</u> ide

## 4 Grille et resol

La résolution, interrupteur F9, crée sur l'écran graphique un réseau rectangulaire de points magnétiques sur lesquels on peut bâtir des objets.

La grille, interrupteur F7 crée une image constituée d'un réseau rectangulaire de points qui met éventuellement la résolution en évidence. La grille est contenue dans les limites du dessin **LIMITES** :zone de travail rectangulaire invisible définie par 2 points, cette zone est active ou inactive (c'est mieux, on peut alors construire des objets en dehors de ces limites)

Accroc <u>h</u> age activé (F9)		☐ <u>G</u> rille activée (F7)
Accrochage Espacement X de l'accrochage:	10	Grille Espacement≚de la 10 grille:
L'spacement y de l'accrochage: A <u>ng</u> le:	0	Type & style de l'accrochage
<u>B</u> ase X: Ba <u>s</u> e Y:	0	<ul> <li>Accrochage à la grille</li> <li>Accrochage rectangulaire</li> <li>Accrochage isométrique</li> </ul>
Espacement polaire	0	C Accrochage p <u>o</u> laire

## **C LES PRINCIPAUX OBJETS GRAPHIQUES**



Commande: \_line Spécifiez le premier point: Spécifiez le point suivant ou [annUler]: Spécifiez le point suivant ou [annUler]: Spécifiez le point suivant ou [Clore/annUler]:

L'option **U** permet de revenir en arrière

L'option **C** permet de clore le contour polygonal, constitué d'autant de **LIGNES** qu'il y a de segments dans le contour.





Commande: \_circle Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente tangente rayon)]: Spécifiez le rayon du cercle ou [Diamètre] <3.1710>:

Après le centre , on donne soit le rayon soit le diamètre (option **D**), la dernière valeur du rayon ou du diamètre (en mémoire) est proposée par défaut

Option 3 pour construire le cercle avec 3points distincts non alignés

Option 2 pour construire le cercle avec les extrémités d'un diamètre

Option **T** pour construire avec deux conditions de tangence sur des objets existants et la mesure du rayon

3 Commande ARC Raccourci A



Par défaut, l'arc se trace dans le sens trigonométrique Il est nécessaire de fournir 3 éléments géométriques pour construire un arc



On peut commencer par définir le centre , puis le point de départ pour les deux premières constructions, ne pas oublier aussi que, par défaut, un arc est défini par 3 points.

<b>4</b> Comm Raccour	ande <b>RECTANGLE</b> ci <b>RC</b>	
		AUTRE COIN
PREMIER COIN		

Commande: \_rectang Spécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]: Spécifiez un autre coin ou [Cotes]:

# Les options sont marginales pour cette commande, le RECTANGLE est une polyligne

5 Commande POLYGONE Raccourci PG



Commande: pg POLYGONE Entrez le nombre de côtés <4>: 5 Spécifiez le centre du polygone ou [Côté]: Entrez une option [Inscrit dans le cercle/Circonscrit au cercle] <I>: Spécifiez le rayon du cercle:

La commande Polygone permet de construire des polygones réguliers de 3 à 1024 cotés Un **POLYGONE** est un objet polyligne L'option **C** demande la mesure du coté du alors que par défaut, la commande attend un centre L'option **I** inscrit le polygone dans un cercle (par défaut) L'option **C** entoure le polygone d'un cercle de rayon fourni

6 Commande DROITE Raccourci DO





Commande: \_xline Spécifiez un point ou [Hor/Ver/Ang/Bissect/Décalage]: Entrez une valeur pour "Par le point":



La droite (infinie) est visible plein écran quelque soit la taille du zoom Une droite coupée d'un coté est un **RAYON**, des deux cotés est une **LIGNE** Option **H** : droite horizontale Option **V** : droite verticale Option **A** : la valeur de l'angle avec X est demandée

Option **B** : sont demandés le sommet de l'angle et ses deux directions

Option **D** : pour tracer une droite parallèle à un objet linéaire à une distance (décalage) demandée.





Commande: pline Spécifiez le point de départ: La largeur courante est de 0.0000. Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demilarg/LOngueur/annUler/LArgeur]: Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: a Spécifiez l'extrémité de l'arc ou [Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Secondpt/annUler/LArgeur]: la Spécifiez la largeur de départ <0.0000>: Spécifier la largeur de fin <0.0000>: 0.5 Spécifiez l'extrémité de l'arc ou [Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Secondpt/annUler/LArgeur]: Spécifiez l'extrémité de l'arc ou [Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Secondpt/annUler/LArgeur]: la Spécifiez la largeur de départ <0.5000>: Spécifier la largeur de fin <0.5000>: 0 Spécifiez l'extrémité de l'arc ou [Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Secondpt/annUler/LArgeur]: Spécifiez l'extrémité de l'arc ou [Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Secondpt/annUler/LArgeur]:

Une polyligne est un ensemble de segments et /ou d'arcs d'épaisseurs variables Option **A** pour tracer un polyarc Option **LA** pour modifier l'épaisseur de la polyligne Option **DE** pour définir la largeur en pointant avec le réticule depuis l'axe Toutes les options de tracé des arcs sont disponibles pour le polyarc

Intérêts :

un seul objet propriété d'aire et de périmètre disponibles commandes d'édition plus globales que pour les lignes

Commande **REMPLIR IN** ou **AC** pour vider ou remplir l'intérieur de la polyligne La polyligne épaisse se sélectionne sur sa peau

8 Commande ELLIPSE Raccourci EL





Commande: \_ellipse Spécifiez l'extrémité de l'axe de l'ellipse ou [Arc/Centre]: Spécifiez la deuxième extrémité de l'axe: Spécifiez la distance avec l'autre axe ou [Rotation]:

# D GESTION DES OBJETS GRAPHIQUES

## 1 Sélection des objets

Trois méthodes principales de sélections d'objets : a pick (PICKBOX)

Lorsqu'on pique un objet (lorsqu'on le saisit), il est sélectionné, il apparaît alors en pointillés (inverse vidéo) et ses points caractéristiques (ses poignées) sont allumés. Pour désélectionner un objet, SHIFT+ PICK

## b mode fenêtre

Lorsqu'on pique en dehors d'un objet, une fenêtre de sélection apparaît, elle sera en traits continus si le deuxième point de la fenêtre est pris à droite du premier et alors pour sélectionner un ou plusieurs objets en **mode fenêtre**, il faut qu'ils soient entièrement contenus dans la fenêtre .

## c mode capture

Si le deuxième point de la fenêtre est pris à gauche du premier, la fenêtre de sélection apparaît en traits pointillés, c'est le mode capture, les objets sont sélectionnés s'ils apparaissent localement dans la fenêtre de capture.







Sélection par pick du grand cercle

Sélection par fenêtre des deux cercles de droite

Sélection par capture des deux cercles de gauche

## d sélection-action ou action-sélection

on peut appliquer une action sur une sélection d'objets existante.

Exemple : après avoir sélectionner des objets appuyer sur la touche Suppr

On peut aussi lancer une commande de modifications d'objets et sélectionner les objets ensuite selon trois séquences :

## Action $\rightarrow$ sélection $\rightarrow$ validation de la sélection

#### e les autres modes de sélection

AutoCAD affiche parfois les différentes options de sélection d'objets

Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Groupe/Ajouter/Sup primer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniOue

## 2 Barre d'outils MODIFIER 1



Distinguer sur cette barre les icônes des commandes Effacer, Copier, Miroir, Décaler, Réseau, Déplacer, Rotation, Echelle, Etirer, Modiflong, Ajuster, Prolonge, Coupure en 1 point, Coupure en 2 points, Chanfrein, Raccord, Décompos.

3 Commande EFFACER Raccourci EF



Commande: \_erase Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 4 trouvé(s) Choix des objets:

Pour supprimer des objets d'un dessin

Pour retrouver, même longtemps après, la dernière sélection d'objets effacés : commande REPRISE



Pour dupliquer des objets avec un vecteur de translation, le vecteur est un vecteur libre donné avec une origine Xa,Ya (point de départ) et une extrémité Xb,Yb (point final) donné avec ses composantes X,Y et alors une **simple validation** lorsqu'on demande un deuxième point.



Création d'une copie symétrique d'objets : option par défaut , l'option **O** permet un déplacement par symétrie de la sélection d'objets



Commande: dc DECALER Spécifiez la distance de décalage ou <Par> <0.5000>: Sélectionnez l'objet à décaler ou <sortir>: Spécifiez un point sur le côté à décaler: Sélectionnez l'objet à décaler ou <sortir>:

Crée des cercles concentriques, des lignes parallèles et des courbes parallèles. La commande **DECALER** crée un objet soit à une distance donnée à partir d'un objet existant, soit à partir d'un point que vous indiquez.



Déplace des objets à la distance et dans la direction indiquées.

Les deux points spécifiés définissent un vecteur de déplacement indiquant la distance et la direction du déplacement des objets sélectionnés. Si vous appuyez sur ENTREE à l'invite « Spécifiez le deuxième point de déplacement », le premier point est traité comme une valeur de déplacement X,Y relative. Si, par exemple, vous indiquez les valeurs 2,3 pour le point de base et si vous appuyez sur ENTREE à l'invite suivante, l'objet est déplacé de 2 unités dans la direction X et de 3 unités dans la direction Y à partir de sa position actuelle.



Modifie l'orientation des objets autour d'un point de base.

Vous trouvez sur le ligne de texte, origine et sens des angles, avant de lancer la rotation Pour aligner la porte avec le mur, utilisez l'option R.



Agrandit ou réduit les objets sélectionnés de manière proportionnelle dans les directions X, Y et Z. Le point de base désigne le point qui demeure au même emplacement au fur et à mesure que change la taille de l'objet sélectionné (et donc que l'objet s'éloigne de ce point de base immobile). Déplacez le curseur pour agrandir ou réduire la taille de l'image.

Utilisez l'option **R** pour donner à la silhouette une hauteur de 1.70.

## **10** Commande **RESEAU** Raccourci **RE**



88

🔤 Réseau	? ×
C Réseau rectangulaire	□ <u>C</u> hoix des objets
🗏 Rangées: 4 🛄 C <u>o</u> lonnes: 4	0 objets sélectionnés
Distance et direction de décalage	
Décalage de rangée:	
Décalage de colonne: 1	
Angle du résea <u>u</u> : 0.00 🍾	
Par défaut, si le décalage de rangée est négatif, les rangées sont ajoutées en dessous. Si le décalage de colonne est	OK.
Astuce négatif, les colonnes sont ajoutées à gauche.	Annuler
	Aperçu <
P	<u>A</u> ide

Crée plusieurs copies des objets dans un motif. L'option Réseau rectangulaire permet de créer un réseau défini par un certain nombre de rangées et de colonnes de copies de l'objet sélectionné. L'option Réseau polaire permet de créer un réseau en copiant les objets sélectionnés autour d'un point central.

La commande -RESEAU s'affranchit de la case de dialogue



Réseau rectangulaire 2 rangées, 5 colonnes



Déplace ou étire les objets.

AutoCAD étire les arcs, arcs elliptiques, lignes, segments de polyligne, solides 2D, demi-droites, traces et splines qui traversent la fenêtre (par capture) de sélection. **ETIRER** déplace les extrémités situées dans la capture sans changer celles situées à l'extérieur. Les polylignes sont gérées segment par segment, comme s'il s'agissait de simples arcs ou lignes. **ETIRER** ne modifie pas l'épaisseur de la polyligne, les tangentes ni le lissage de courbe.

Tous les objets se trouvant entièrement dans la fenêtre sont déplacés, comme si vous utilisiez la commande **DEPLACER**.



Permet de modifier la longueur d'un objet et l'angle décrit d'un arc. **MODIFLONG** n'affecte pas les objets fermés.

13 Commande AJUSTER Raccourci AJ





Commande: aj AJUSTER Paramètres courants: Projection=SCU, Côté=Aucun Sélectionnez les bords de coupe... Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 2 trouvé(s) Choix des objets: Sélectionnez l'objet à ajuster ou utilisez la touche Maj pour le prolonger ou [Projection/Côté/annUler]:

Ajuste des objets selon un bord de coupe défini par d'autres objets. Les objets pouvant être ajustés sont les arcs, les cercles, les arcs elliptiques, les lignes, les polylignes ouvertes 2D et 3D, les rayons, les droites et les splines.

Sélectionnez les objets définissant les bords de coupe auxquels vous voulez ajuster un objet ou appuyez sur la touche ENTREE pour sélectionner tous les objets comme bords de coupe potentiels. Les bords de coupe valables sont les polylignes 2D et 3D, les arcs, les cercles, les ellipses, les lignes, les fenêtres de présentation, les rayons, les régions, les splines, le texte et les droites.



Prolonge un objet jusqu'à ce qu'il en touche un autre

Le prolongement fonctionne de la même façon que l'ajustage. Vous pouvez prolonger des objets jusqu'au contour défini par d'autres objets.

Les objets que vous pouvez prolonger sont les arcs, les arcs elliptiques, les lignes, les polylignes 2D et 3D ouvertes et les demi-droites.



Coupe l'objet sélectionné entre deux points, les deux points peuvent être confondus. AutoCAD efface la portion de l'objet située entre les deux points que vous spécifiez. Si le deuxième point n'est pas sur l'objet, AutoCAD sélectionne le point le plus proche de l'objet. Ainsi, pour couper l'extrémité d'une ligne, d'un arc ou d'une polyligne, indiquez le deuxième point au-delà de l'extrémité à supprimer.

Pour scinder un objet en deux parties sans rien effacer, entrez le même point pour les premier et second points. Vous pouvez entrer simplement @ pour spécifier le deuxième point. Les lignes, les arcs, les cercles, les polylignes, les ellipses, les splines, les anneaux et plusieurs autres types d'objets peuvent être scindés en deux ou avoir une de leurs extrémités supprimées. Pour transformer un cercle en arc, AutoCAD supprime une partie du cercle en commençant dans le sens trigonométrique du premier au second point.



Commande: cf CHANFREIN (mode AJUSTER) chanfreins actuels Dist1 = 2.0000, Dist2 = 1.0000 Sélectionnez la première ligne ou [Polyligne/Ecart/ANgle/AJuster/Méthode]: Choix 2ème ligne:

Biseaute les arêtes des objets.

Si les deux objets que vous souhaitez chanfreiner sont sur le même calque, AutoCAD crée le chanfrein sur ce calque. Sinon, il crée la ligne de chanfrein sur le calque courant. Il en va de même pour la couleur, le type de ligne et l'épaisseur des lignes.



Commande: rd RACCORD Paramètres courants: Mode = AJUSTER, Rayon = 1.0000 Sélectionnez le premier objet ou [Polyligne/Rayon/Ajuster]: Choix 2ème objet:

Arrondit et raccorde les arêtes des objets.

La commande **RACCORD** arrondit les côtés de deux arcs, cercles, arcs elliptiques, lignes, polylignes, demi-droites, splines ou droites, avec un arc présentant le rayon indiqué. La commande **RACCORD** arrondit également les côtés des solides 3D.

Si les deux objets que vous souhaitez raccorder sont sur le même calque, AutoCAD crée la ligne de raccord sur ce calque. Sinon, la ligne de raccord est créée sur le calque courant. Il en est de même pour la couleur, l'épaisseur et le type de ligne du raccord.



Exemple de décomposition de polyligne : 4 objets libres avec perte de la notion de d'épaisseur

Décompose un objet afin d'obtenir les différents objets dont il est constitué. Vous obtiendrez des résultats différents suivant le type d'objet décomposé.

# **E GESTION DE L'AFFICHAGE**



# 2 Commande REDESS

Raccourci R

Rafraîchit l'affichage de la fenêtre courante. Pas de nouveau calcul d'image écran.

#### 3 Commande REGEN Raccourci RG

**REGEN** régénère la totalité du dessin et recalcule les coordonnées écran de tous les objets de la fenêtre courante. De plus, cette commande réindexe la base de données de dessin pour permettre un affichage et une sélection d'objet optimisés.

## 4 Commande ZOOM

Raccourci Z ou 'Z (zoom transparent)

Commande: z ZOOM Spécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou [Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre] <temps réel>:

Augmente ou réduit la taille apparente des objets dans la fenêtre courante Vous ne pouvez pas utiliser la commande ZOOM de manière transparente lors de l'exécution d'une commande POINTVUE ou VUEDYN ou si une autre commande ZOOM, PAN, ou VUE est en cours d'exécution.

## 5 Commande PAN

Raccourci P ou 'P (panoramique transparent)

Déplace la vue dans la fenêtre courante.

# **F LES RENSEIGNEMENTS**

O <u>u</u> tils <u>D</u> essin <u>C</u> otation	<u>M</u> odificati	on Im <u>a</u> ge	Fe <u>n</u> être	
<u>A</u> ctualités Autodes <u>k</u> Point A		•   Di	ICalque 💌 ParCouleur	Renseignements
Confér <u>e</u> nce <u>N</u> ormes CAO	•	o 🧒 (	🤹 🤹 🍓 😁 t	···· 🔜 💻 🗉 🎎
Or <u>t</u> hographe <u>S</u> élection rapide				
Ordre d'affichage Renseigne <u>m</u> ents	•	Distance		
E <u>x</u> traction d'attributs <u>P</u> ropriétés	Ctrl+1	<u>A</u> ire <u>P</u> ropriétés i	mécaniques/de la région 🦯	
AutoCAD DesignCenter Connexion B <u>D</u>	Ctrl+2 Ctrl+6	<u>L</u> iste L <u>o</u> caliser u	n point	
Charger une appl <u>i</u> cation Script		<u>H</u> eure Etat		
Macro VBA	•	Définir une	⊻ariable	

#### 1 Commande LISTE Raccourci LS

Commande: ls LISTE Choix des objets: 1 trouvé(s)

CERCLE Calque: "0" Espace: Espace objet Maintien = 1A5B centre point, X= 7.8058 Y=-15.1709 Z= 0.0000 rayon 1.1726 circonférence 7.3679 aire 4.3200

Affiche des informations de base de données relatives aux objets sélectionnés, dans la fenêtre texte.

## 2 Commande ID

Commande: id Spécifiez un point: X = -4.5929 Y = -11.6060 Z = 0.0000

Affiche les coordonnées SCU d'un emplacement sur la ligne de commande

## 3 Commande DISTANCE Raccourci DI

Commande: di DISTANCE Spécifiez le premier point: Spécifiez le deuxième point: Distance = 3.9721, Angle dans le plan XY = 65.51, Angle avec le plan XY = 0.00 Delta X = 1.6465, Delta Y = 3.6148, Delta Z = 0.0000

Mesure la distance et les angles définis par deux points.

Exemple de liste sur un cercle

4 Commande AIRE Raccourci AI

Commande: ai AIRE Spécifiez le premier coin ou [Objet/Addition/Soustraction]: o Choix des objets: Aire = 7.1540, Périmètre = 13.2160

Calcule l'aire et le périmètre des objets ou des aires définis. L'aire et le périmètre totaux sont stockés dans les variables système **AREA** et **PERIMETER**.

## 5 Commande PROPMECA



Calcule les propriétés mécaniques des régions ou des solides.

# **G LES TEXTES**

## 1 Style de texte

	Style de texte	? ×
F <u>o</u> rmat O <u>u</u> tils <u>D</u> essin <u>C</u>	Nom de style           Nom de style         Nouveau         Renommer         Effager	Appli <u>q</u> uer <u>F</u> ermer
<u>C</u> alque	Police	Aide
C <u>o</u> uleur	Nom <u>d</u> e la police: <u>H</u> auteur:	
Lype de ligne Epaisseur des lignes	Standard 0.0000	
Style de te <u>x</u> te	Utiliser une grande police	
Style de cotes	Effets Aperçu	
	□ Renversé Facteur d'expansion: 1.0000	
	■ Beflété Angle oblique: 0.00 ■ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	cD _
	AaBbCcD	Aperçu

# Commande STYLE Raccourci ST

Pour créer, modifier ou définir des styles de texte nommés. Le dernier style créé devient style courant.

## 2 Texte en ligne

Commande **TEXTE**, **TEXTDYN** Raccourci **TD** 



Exemple de texte en ligne

Commande: texte Style de texte courant: "classique" Hauteur de texte: 0.2000 Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: Spécifiez la hauteur <0.2000>: Spécifiez l'angle de rotation du texte <0.00>:

Entrez le texte: Exemple de texte en ligne Entrez le texte:

Crée un objet texte sur une ligne

Vous pouvez utiliser **TEXTE** pour entrer plusieurs lignes de texte que vous pouvez justifier, redimensionner et faire pivoter. A mesure que vous tapez du texte à l'invite « Entrez le texte », il s'affiche à l'écran. Chaque ligne de texte est un objet distinct. Pour terminer une ligne et en commencer une autre, appuyez sur ENTREE après avoir entré des caractères au message « Entrez le texte ». Pour terminer la commande **TEXTE**, appuyez sur ENTREE.

En appliquant un style au texte, vous pouvez utiliser divers motifs de caractères ou polices que vous pouvez étirer, compresser, rendre oblique, refléter ou aligner dans une colonne verticale.

Si **TEXTE** a été la dernière commande entrée et que vous appuyez sur ENTREE à l'invite « Spécifiez le point de départ du texte », les messages demandant la hauteur et l'angle de rotation n'apparaissent pas et le message Entrez le texte s'affiche aussitôt. Le texte est placé directement en-dessous de la ligne de texte précédente. Le point indiqué en réponse au message est mémorisé en tant que point d'insertion du texte.





5 Modifier un texte en ligne

A partir de la version 2002, un double clic sur le texte déclenche la commande DDEDIT

Editer un	texte ? X	
Texte:	fromage %%uet%%u dessert	
	OK Annuler <u>A</u> ide	$^{\prime}$ A

6 Rechercher et/ou remplacer un texte et vérification orthographique

Commande RECHERCHER et commande ORTHOGRAPHE

## 7 Texte en paragraphe, multitexte

Commande MTEXT, TEXTMULT Raccourci TX ou TT Editeur de multitexte		
🚮 Editeur de texte multiligne		? ×
Caractère Propriétés Espacement des lignes Rechercher/Remplacer		ОК
A Simplex     Image: Ima		Annuler
		Importer te <u>x</u> te
un cadre non		Aide
imprimable	•	
Modifie les propriétés des caractères.		

le texte en paragraphe est positionné dans un cadre non imprimable

L'éditeur de texte multiligne apparaît lorsqu'on souhaite modifier le paragraphe, avec soit double clic sur le paragraphe, soit appel de la commande **DDEDIT** 

**TEXTMULT** permet de créer des paragraphes qui s'insèrent dans des contours de texte non imprimés. Les contours du texte définissent la largeur du paragraphe. Vous pouvez également spécifier la justification, le style, la hauteur, la rotation, la largeur, la couleur, l'espacement et d'autres attributs du texte au moyen de la commande **TEXTMULT**. Chaque objet texte multiligne (textmult) est un objet unique, quel que soit le nombre de lignes qu'il comporte. Les contours du texte, bien que n'étant ni tracés, ni imprimés, ni affichés, font partie intégrante du cadre de l'objet.

## 8 Justification du paragraphe



# **H LES HACHURES**

Commande <b>FHAC</b> Raccourci <b>FH</b>	ж		
Hachures de contour			?×
Rapides Avancées			
Туре:	Prédéfini 🔽	R	C <u>h</u> oisir les points
<u>M</u> otif:	ANGLE	<b>₽</b> Ş	Sélectionner les o <u>bj</u> ets
Témoin:		X	<u>O</u> ter îlots
Personnaliser mo <u>t</u> if:	<b>.</b>		
Angle:	0		⊻isualiser sélections
Eche <u>l</u> le:	1	ź	Hé <u>r</u> iter propriétés
	Par rapport à l' <u>e</u> space papier		
Espa <u>c</u> ement:	1		uble
Largeur de pl <u>u</u> me ISO:	<b>V</b>	Corr	position
			A <u>s</u> sociative Non-associative
Aperçu	OK	Ann	uler <u>A</u> ide

1 Création des hachures associatives

Remplit une zone fermée ou les objets sélectionnés avec un motif de hachures La commande **FHACH** définit d'abord les contours de la zone à hachurer soit en calculant un contour de région ou de polyligne à partir d'un point donné d'une zone fermée, soit en se servant des objets sélectionnés comme contours. Elle remplit ensuite les contours avec un motif de hachures ou une couleur uniforme. **FHACH** Crée des hachures associatives qui sont mises à jour quand leurs contours sont modifiés, ou des hachures non associatives, indépendantes des contours.

## 2 Les motifs de hachures

🚮 P	alette de m	otifs de hact	nures			? ×
A	NSI ISO	Autres pré	définis Pers	onnalisation		1
	SOLID	ANGLE	AR-B816	AR-B816C	AR-B88	<u> </u>
	AR-BRELM	AR-BRSTD	AR-CONC	AR-HBONE	AR-PARQ1	
	AR-RROOF	AR-RSHKE	AR-SAND	BOX	BRASS	
	BRICK	BRSTONE	CLAY	CORK	CROSS	
				n <del>e</del> re		•
			OK	Annuler		ide

## 3 Les types de hachures

## Prédéfini

désigne un motif AutoCAD prédéfini. Ces motifs sont stockés dans le fichier acadiso.pat. Vous pouvez contrôler l'angle et l'échelle de n'importe quel motif prédéfini.

Remarque : quand vous utilisez le motif prédéfini Solide, le contour doit être fermé et ne pas se recouper. En outre, si la zone hachurée contient plusieurs boucles, celles-ci ne doivent pas se couper. Ces contraintes ne s'appliquent pas aux motifs de hachures standard.

## Défini par l'utilisateur

Commande EDITHACH

crée un motif de lignes en fonction du type de ligne courant de votre dessin. Vous pouvez gérer l'angle et l'espacement des lignes d'un motif utilisateur. **C'est le type le plus classique, et le moins coûteux en taille mémoire.** 

## Personnaliser

désigne un motif défini dans un fichier PAT personnalisé que vous avez ajouté au chemin de recherche AutoCAD. (Pour utiliser les motifs du fichier acadiso.pat fournis, choisissez Prédéfini.) Vous pouvez gérer l'angle et l'échelle des motifs personnalisés.

Hachures de contour		? ×
Rapides Avancées		
Style de détection d'Ilots		C <u>h</u> oisir les points
	₽,	Sélectionner les o <u>bj</u> ets
	X	<u>O</u> ter îlots
Type d'objet	Q.	<u>V</u> isualiser sélections
Jeu de contours	<u></u>	Hé <u>r</u> iter propriétés
Méthode de détection d'îlots Inondation Lancer de rayons	Com	nposition A <u>s</u> sociative Non-associative
Agerçu	Ann	uler <u>A</u> ide

## 4 Style de détection des ilots

Spécifie la méthode appliquée pour hachurer les objets situés à l'intérieur du contour le plus externe. En l'absence de contours internes, choisir un style de détection d'îlots est sans effet. Etant donné que vous pouvez définir un jeu de contours précis, il est souvent préférable d'utiliser le style Normal.

## 5 Modifier des hachures existantes

6 Hachures non associatives Commande HACHURES Raccourci H	Commande: hachures Entrez le nom du modèle ou [?/Solid/Utilisateur] <u>: Spécifiez l'angle des lignes de hachures &lt;45.00&gt;:</u>
Depuis la ligne de commande	Spécifiez l'espacement entre les lignes <1.0000>: Double hachures? [Oui/Non] <n>:</n>
	Sélectionnez les objets dont vous voulez définir le contour des hachures ou <option de="" directe="" hachures=""></option>
	Choix des objets: 1 trouvé(s)

# I LES PROPRIETES DES OBJETS

Propriétés des objets					×
<u> \$</u> → \$ <mark>\$ ¤</mark> ® ∎ 0	🔽 🚺 🗖 Dulque 🔽 📒	DuCalque 💽	– DuCalque 🗾	ParCouleur	-

Les objets graphiques ont des propriétés géométriques, qui dépendent du type d'objet et des propriétés d'aspect comme la couleur, le type de ligne ou l'épaisseur, de plus les objets sont répartis dans des calques.

# 1 La couleur

255 couleurs possibles pour un objet plus deux couleurs logiques (ducalque ou dubloc)

## 2 Le type de ligne

Gestionnaire des	s types de ligne					?
Filtres des types de	e ligne				<u>C</u> harger	Supprimer
Afficher tous les types de ligne			ser le filtre		Cou <u>r</u> ant	Cacher <u>d</u> étails
Type de ligne coura	nt: DuCalque					
Type de ligne	Présentation	Description				
DuCalque						
DuBloc						
Continuous		Continuous				
DASHDOT	<u> </u>	Dashdot				
HIDDEN		Hidden				
POINTILLE		Pointillé				
-Détails						
<u>N</u> om:			<u>F</u> acteu	ır d'éch	elle global:	0.25
Description:			<u>E</u> chelle	e de l'ol	bjet courant:	1.0000
☑ <u>U</u> tiliser les unit	és de l'espace papie	er pour une mise à l'échelle	Largei	ur des p	lumes ISO:	1.0 mm 💌
			OK	1	Annuler	Aide

Les types de ligne nécessaires durant la session graphique sont à charger depuis le fichier acadiso.lin, ce fichier contient un certain nombre de types de ligne et deux types de ligne logiques ducalque et dubloc. Il est convenable de prendre 0.25 comme valeur du facteur d'échelle globale de

représentation des types de ligne pour obtenir une longueur de 8mm des tirets longs du trait d'axes en sortie papier.

## 3 L'épaisseur

🚮 Paramètres d'épaisseur de	es lignes		? ×
Epaisseurs de ligne	Unités de liste		
DuCalque		C <u>P</u> ouces (po)	
DuBloc			
Par_défaut	😫 🔽 Afficher l'épaisse	eur de ligne	
0.05 mm	Par défaut	— 0.25 mm	-
0.05 mm	- Aiuster l'échelle d'afficha	, ne	
0.13 mm			Мах
🗊 Epaisseur de ligne courar	ite: DuCalque		
ОК	Annuler	<u>A</u> ide	

L'épaisseur des lignes du dessin est à choisir dans la liste disponible (POP format, Epaisseur des lignes...). Aux différentes épaisseurs, on ajoute deux épaisseurs logiques ducalque et dubloc et une épaisseur par défaut, elle même, par défaut, choisie à 0.25.

4 Le calque

Commande CALQUE Raccourci PL



Gestionnaire des	s proprié	tés des c	calques						? >
Eiltres des calques nommés									
			Inverser le filtre						oappiintoi
J			Appli <u>q</u> uer à la t	parre d'outils F	<sup>&gt;</sup> ropriétés des objet	s	<u>C</u> oura:	nt Aff	icher <u>d</u> étails
Calque courant: 0	Calque courant. 0 Enregistrer état Restaurer état								
Nom	Activé	Geler	Verrouiller	Couleur	Type de ligne	Epai	sseur de ligne	Style de tracé	Tracer
0	Q	Ö	<u> </u>	Blanc	Continuous		– Par_défaut	Couleur_7	4
A_Aires	<b></b>	Ø	<b>₽</b>	<b>1</b> 73	Continuous		– Par_défaut	Couleur_173	Ø
A_BlocsFenêtres	<b>Q</b>	Ø	<b>_</b> ₽	<b>1</b> 44	Continuous		– Par_défaut	Couleur_144	æ
A_Cotes	<b></b>	Ø	<b>_</b>	<b>1</b> 46	Continuous		– Par_défaut	Couleur_146	æ
A_Dalles	<b></b>	Ø		<b>2</b> 53	Continuous		– Par_défaut	Couleur_253	B
A_DallesToit	<b></b>	Ø	<b>_</b>	22	Continuous		– Par_défaut	Couleur_22	æ
A_Escaliers	<b></b>	Ø	<b>_</b>	<b>2</b> 54	Continuous		– Par_défaut	Couleur_254	æ
A_Espaces	<b></b>	Ø	<b>_</b>	□ 9	Continuous		– Par_défaut	Couleur_9	B
A_Fenêtres	<b></b>	Ø	<b>_</b>	<b>1</b> 43	Continuous		– Par_défaut	Couleur_143	æ
A_GroupesAires	<b></b>	Ø	<b>_</b>	<b>2</b> 53	Continuous		– Par_défaut	Couleur_253	B
A_Murs	<b></b>	Ø	<b>_</b>	🔳 Blanc	Continuous		– Par_défaut	Couleur_7	æ
A_MursRideaux	<b></b>	Ø	<b>_</b>	<b>1</b> 44	Continuous		– Par_défaut	Couleur_144	æ
A_Portes	<b></b>	Ø	<b>_</b>	<b>1</b> 53	Continuous		– Par_défaut	Couleur_153	ø
A_Poteaux	<b></b>	Ø	<b>_</b>	🔳 Blanc	Continuous		– Par_défaut	Couleur_7	ø
A_Rampes	<b></b>	Ø	<b>_</b>	<b>2</b> 54	Continuous		– Par_défaut	Couleur_254	æ
A_Tableenclature	<b></b>	Ø	<b>_</b>	<b>1</b> 54	Continuous		– Par_défaut	Couleur_154	B
A_UnitérsRideaux	0	Ø	<b>_</b>	<b>1</b> 43	Continuous		– Par_défaut	Couleur_143	B
DefPoints	<b></b>	Ø		🔳 Blanc	Continuous		– Par_défaut	Couleur_7	3
Floating Viewports	<b></b>	Ø	∎°	□ 9	Continuous		– Par_défaut	Couleur_9	
x									
19 calques totaux 19 calques affichés									
							1		
						Ok		Annuler	<u>A</u> ide

Un calque peut contenir des objets graphiques qui définissent un aspect particulier de l'ensemble du dessin. Exemple : le calque **SANITAIRES** contient tous les objets qui définissent l'équipement sanitaire d'un niveau.

A condition que les propriétés des objets soient « ducalque », vous pouvez globalement contrôler visibilité, traçage, style de tracé, couleur, type de ligne, épaisseur de tous les objets du calque.

Un calque a un nom, il peut être visible ou non, gelé ou libéré (les objets des calques gelés n'ont pas d'image), verrouillé ou non (les objets des calques verrouillés sont protégés en édition). On choisit dans l'ensemble des calques le calque courant (ne peut être gelé) qui reçoit les créations d'objets.

Les calques 0 et Defpoints sont des calques du système.

## 5 Contrôle rapide des calques



## 6 Retrouver le précédent calque courant



Propriétés (Ctrl+1)

cercle

Le système maintient une liste des différents calques successivement rendus courants.

## 7 Rendre courant le calque d'un objet



Rendre le calque de l'objet courant

Exemple : propriétés d'un

Pour éviter de passer par la case gestion rapide, ou lorsqu'on ne connaît pas le nom du calque de l'objet.

## 8 Accès aux propriétés des objets

Pro	priétés - C:\WINNT\Pro	ofiles∖joris\Personnel⊠
6	ercle	<b>T</b> 🕈 🖪 🖬
	Alphabétique Clas	sification
6	Général	
	Couleur	DuCalque
	Calque	0
	Type de ligne	DuCalque
	Echelle du type de	1
	Style de tracé	ParCouleur
B	Epaisseur de ligne	DuCalque
N I	Hyperlien	
) i i	Epaisseur	0
• • •	3 Géométrie	
1	Centre X	13.7126
1	Centre Y	-31.6745
<u>-</u>	Centre Z	0
	Rayon	1.8017
	Diamètre	3.6033
	Circonférence	11.3202
	Surface	10.1976
	Normale X	0
	Normale Y	0
	Normale Z	1

On peut utiliser cette case de dialogue pour sélectionner des objets selon des critères de propriétés communes

Pour obtenir la case de dialogue d'accès aux propriétés d'une sélection d'objets : double clic sur un objet ou CTRL+1

## 9 Copier les propriétés d'un objet

## Commande COPIERPROP



Copier les propriétés d'un objet pour les affecter à une sélection. Vous pouvez contrôler les propriétés à transférer en utilisant l'option **PA**ramètres.

👔 Paramètres des prop	riétés	? ×
Propriétés de base —		
Couleur	DUCALQUE	
Calque	0	Annuler
🔽 Type de ligne	DUCALQUE	Aide
Echelle de type de li	gne 1	
🔽 Epaisseur de ligne	DUCALQUE	
🔽 Epaisseur	0	
☑ Style de tracé	DUCALQUE	
Propriétés spéciales	✓ Texte	

# J LES BLOCS ET ELEMENTS DE BIBLIOTHEQUE

Un bloc est un ensemble d'objets regroupés en un objet composé. L'objet composé a un nom : le nom du bloc et un point de base d'insertion. Lorsque le bloc est créé, il peut être insérer dans le dessin avec un facteur d'échelle en x et y et un angle de rotation.

## 1 Création du bloc

Commande BLOC	
Raccourci B	

_			
Г	2	ł.	
•	t	2	

Définition de bloc	? ×
N <u>o</u> m:	-
Point de base	Objets
Ъ C <u>h</u> oisir un point	Choix <u>d</u> es objets
X: 0	C Conser⊻er
× 0	• Convertir en bloc
	O Supprimer
	⚠ Aucun objet sélectionné
lcône d'aperçu	
C Ne pas inclure d'icône	
⊂ © Créer une <u>i</u> cône à partir de la gé	eométrie du bloc
Unités d'insertion: Sans unité	•
Description:	A
Description.	
	<b>V</b>
Hyperlien OK	Annuler

## 2 Insertion du bloc

Commande **INSERER** Raccourci **I** 



👔 Insérer		? ×
<u>N</u> om: Nord		ir
Chemin:		
Point d'insertion	Echelle Spé <u>c</u> ifier à l'écran	Rotation Spécifier à l'écran
<u>X</u> : 0	≚ 1	Angle: 0
Y: O	Y: 1	
<u>Z</u> ; 0	<u>∠</u> : 1	
	Echelle <u>u</u> niforme	
☐ <u>D</u> écomposer	ОК	Annuler <u>A</u> ide

## 3 Décomposer un bloc

## Commande **DECOMPOS**

Supprime un niveau de groupement à la fois. Si un bloc contient une polyligne ou un bloc imbriqué, sa décomposition exposera la polyligne ou le bloc, qui devront ensuite être décomposés pour permettre l'exposition de leurs objets.

Les blocs ayant des échelles X, Yet Z homogènes sont décomposés en objets. Les blocs dont l'échelle X, Yet Z n'est pas homogène peuvent être décomposés en produisant des objets inattendus. Si vous décomposez un bloc contenant des attributs, AutoCAD supprime les valeurs de ces derniers et réaffiche les définitions correspondantes.

## 4 Renommer un bloc

## Commande **RENOMMER**

Renommer	? ×
Objets <u>n</u> ommés	<u>E</u> léments
Elocs Calques Fenêtres SCU Styles de cote Styles du texte Types de ligne Vues	_ArchTick _Origin ADCADD_ZZ AEC Plan cartouche ISO A0 AEC Plan cartouche ISO A1 AEC Plan cartouche ISO A2 AEC_Face3D AEC_Ligne_Croisée AEC_Ligne_Horizontale AEC_Ligne_Verticale Nord
Nou⊻eau nom:	OK Annuler <u>A</u> ide

## 5 Elément de bibliothèque : le wbloc

Commande **WBLOC** Raccourci **W** 

Créer un fichier bloc	? X
C Bloc:	Y
Point de base Spécifier un point X: 0 Y: 0 Z: 0	Objets       ✓         Choix des objets       ✓         Conserver       ✓         Output       Output         Supprimer du dessin       ✓         Aucun objet sélectionné       ✓
Destination Nom de fichier: nouveau fichier b Emplacement: C:\WINNT\Profile Unité d'insertion: Sans unité	lloc.dwg es\joris\Personnel\acad
	OK Annuler <u>Aide</u>

Un wbloc est un fichier dessin .dwg avec un point de base d'insertion particulier

Tout fichier dessin .dwg peut être insérer comme bloc dans un autre dessin.

Vous pouvez apporter des modifications à un élément de bibliothèque en ouvrant simplement ce fichier.

## 6 Mise à jour d'un dessin

Vous pouvez mettre à jour toutes les insertions d'un bloc modifié en insérant à nouveau le fichier.

## 7 AutoCAD Design Center

Commande **ADCENTER** Raccourci **CTRL+2** 



Vous pouvez utiliser l'explorateur de dessin ADCENTER pour insérer les blocs de ce dessin par glisser-lacher

## 8 Les attributs d'un bloc

Un attribut est un texte variable associé à un bloc. L'attribut est affecté à chaque insertion du bloc. Les attributs peuvent, par exemple, servir à étiqueter certains objets comme un cartouche ou une nomenclature. Ces informations texte peuvent être visibles ou invisibles, mises à jour, et extraites du dessin sous forme de fichier de métré.

Commande ATTDEF Raccourci AT

Définition d'attribut		? ×
Mode ☐ Invisible ☐ <u>C</u> onstant ☐ <u>V</u> érifié ☐ <u>P</u> rédéfini	Attribut <u>E</u> tiquette: DES I <u>n</u> vite: Nom Vale <u>u</u> r: DUP	SINATEUR du dessinateur ?
Point d'insertion Sélecti <u>o</u> nner un point d ☆ 0 Ƴ: 0 <u>∠</u> : 0	Options de texte - Justification: Style de texte: Hauteur < Botation <	Gauche  Romans Gauche G
Aligner sous la précéd	ente définition d'attribut	Annuler <u>A</u> ide

Avant la création du bloc, les étiquettes apparaissent. Les attributs (valeur d'une étiquette) seront demandés au moment de l'insertion du bloc.

Pour modifier la valeur d'un attribut : double clic sur le bloc qui possède au moins un attribut, mais aussi commande **DDATTE.** 

## **K COMPLEMENTS**

## 1 Modification d'une polyligne

Commande **PEDIT** Raccourci **PE** 

Pour modifier une polyligne

Si l'objet sélectionné est un arc ou une ligne, le système vous propose de transformé cet objet en polyligne.

Ø

Commande: pe PEDIT Sélectionnez la polyligne ou [Multiple]: Sélectionnez la polyligne ou [Multiple]: Entrez une option [Ouvrir/Joindre/Epaiss/Modif-sommet/Lissage/Pspline/Retrouver/Typeligne gén/annUler]:

Option Ouvrir ou Fermer selon que la polyligne est fermée ou ouverte

Option **J** pour ajouter des lignes ou des arcs

Option E pour modifier globalement la largeur de la polyligne

Option L pour lisser la polyligne avec des arcs de cercle

Option P pour lisser la polyligne en une spline

Option R pour retrouver la forme avant lissage

Option **T** pour mettre en évidence le type de ligne le long de la polyligne, sans particulièrement mettre en évidence les sommets, ou inversement.

Option **U** pour annuler une modification

Option M pour modifier les sommets de la polyligne comme

Ajouter un sommet

Modifier la condition de tangente au sommet en cas de lissage

Retirer un sommet

Couper entre deux sommets

Déplacer un sommet

Modifier l'épaisseur au sommet

2 Objet région

Commande REGION



Les régions sont des zones planes (surfaces) créées à partir de formes fermées ou de boucles. Les polylignes, lignes et courbes fermées sont des sélections autorisées. Les courbes comprennent les arcs circulaires, les cercles, les arcs elliptiques, les ellipses et les splines.

Comme la polyligne, la **REGION** possède une aire et un périmètre, mais en plus des propriétés mécaniques (cendre de gravité, éléments d'inertie).

L'intérêt des régions, c'est la possibilité d'obtenir rapidement des régions composées à partir de régions simples et d'opérations booléennes sur ces régions.



## 3 Aligner des objets sur d'autres

En une seule commande, vous réalisez un déplacement, une rotation et une mise à l'échelle

#### Commande ALIGN

La commande **ALIGN** permet de déplacer, de faire pivoter ou de mettre des objets à l'échelle pour les aligner sur d'autres objets. Ajoutez des points de départ aux objets que vous voulez aligner et des points d'arrivée à ceux sur lesquels vous voulez aligner les objets source. Vous pouvez utiliser un maximum de trois paires de points de départ et d'arrivée pour aligner un objet.



## 4 Auto édition

Lorsqu'on sélectionne un objet, il apparaît en inverse vidéo (pointillés) et ses poignées (points caractéristiques) s'allument (en bleu par défaut).

Si maintenant on sélectionne une poignée allumée elle change de couleur (rouge par défaut), celle ci devient point de base pour une transformation géométrique.

Les transformations d'objets à partie des poignées sont ETIRER, DEPLACER, MIROIR, ROTATION, ECHELLE (voir le menu contextuel ou barre espace).

Si la touche SHIFT est maintenue, vous obtenez une copie de la sélection.



## L PRESENTATION DES DESSINS

## 1 Espace objet, espace papier ou présentation, tracé

AutoCAD met à votre disposition deux environnements de travail parallèles représentés par les onglets Objet et Présentation.

L'espace Objet, est dédié à la modélisation du dessin. Dans cet espace illimité, vous concevez à l'échelle 1, dessinez, hachurez, cotez..., vous utilisez une unité appropriée. L'espace objet, est une épure, une maquette .

Une présentation est un espace reproduisant une feuille de papier de format limité et offrant une configuration de traçage prévisible. Vous pouvez y créer et y positionner des fenêtres, ajouter un cartouche ou d'autres objets et éléments de géométrie.

Chaque présentation figure une feuille de dessin pouvant afficher une ou plusieurs vues du modèle à des échelles différentes.

Lorsque vous avez terminé un dessin, vous avez le choix entre plusieurs types d'impression. Vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer dans un fichier qui pourra être utilisé dans une autre application. Dans les deux cas, vous sélectionnez les paramètres de traçage.

## 2 Procédure

En règle générale, vous suivez la procédure ci-dessous :

- Création d'un dessin dans l'onglet Objet.
- Configuration d'un périphérique de traçage
- Définition de la mise en page de la présentation (format de papier, aire de tracé, échelle du tracé et orientation du dessin)
- Création d'un onglet Présentation.
- Insertion d'un cartouche dans la présentation (sauf si vous utilisez un dessin gabarit comportant déjà un cartouche).
- Création de fenêtres de présentation et positionnement dans la présentation.
- Définition de l'échelle des fenêtres de présentation.
- Au besoin, annotation ou création d'un élément de géométrie dans la présentation.
- Traçage de la présentation



## 3 Configuration d'un périphérique de traçage

Présentatior	Nouvelle présentation A partir du gabarit Supprimer Renommer Déplacer ou copier Sélectionner toutes les présentations
	Configurations de tracé

Choisir configuration du tracé dans le menu contextuel depuis un onglet de présentation

Deux onglets accessibles : périphérique de traçage et mise en page

Dans l'onglet périphérique de traçage :

	1 Choisir le n	om de la présentation	
	Configuration de tracé - ensemble et détail Nom de la présentation ensemble et détail	Nom de la mi <u>s</u> e en page	er>
2 Choisir l'imprim	Périphérique de traçage Mise en page Configuration du traceur Nom: Traceur: HP LaserJet 5MP - Pilot Emplacement: Description:	≥ système Windows - par Autodesk	P <u>r</u> opriétés Consejls
	Table des styles de tracé (attribution des plumes) Nom: monochrome.ctb	Mogifier No <u>u</u> veau 🗆 /	Afficher styles de tracé
3 Choisir la table o	de styles de tracé		<u>O</u> ptions
	Afficher quand une présentation est créée	OK Tracer	Annuler <u>A</u> ide

Une table de style est un fichier .ctb (dépendants des couleurs) ou .stb (tracés nommés) qui attribue les plumes, pour un imprimante laser (N&B) choisir la table monochrome.ctb sous peine de dégradé de gris en sortie.

Vous pouvez aussi donner un nom à cette configuration de tracé

Vous pouvez demander à ne pas afficher cette case de dialogue lors de la création d'une nouvelle présentation.

L'affichage des styles de tracé sur les présentations est possible

## 4 Définition de la mise en page de la présentation

Dans l'onglet mise en page :

		1 Choisir le format o mm obligatoire, l'or	de sortie, l'unit rientation	té du pa	pier			
	nfiguration de tra	cé - ensemble et détail	N	om de le r				?
	om de <u>l</u> a presentatio ensemble et détail	n		om de la r	ni <u>s</u> e en pag			Aigutor
	ensemble et detail			Sélection	ner les confi	g. de tracé à appli	quer>	Ajouter
Pé	riphérique de traçaç	ge Mise en page						
	-Format et unités de	papier 🔗	$\longrightarrow$			Orientation du	dessin	
	Périphérique de tra	açage: 🖌 🎽 HP Lase	rJet 5MP			Po <u>r</u> trait	A	
	For <u>m</u> at de papier:	A4			•	• Paysag <u>e</u>	Ľ	
	Zone d'impression	n: 283.91 x 196.36 mm	C pouces	•	mm	🗖 Tracé ave	c symétrie vertical	e
	Aire de tracé		Echelle du tracé					
	• Présen <u>t</u> ation		Ec <u>h</u> elle:	1:1		<b>•</b>	]	
	C Etendue		Personnaliser:	1	mm	= 1	unités de dessin	1
			🗖 Mettre à l'éc	helle épai	sseurs de l <u>i</u> g	gne		
	C Affichage		- Décologo du tro	cá		- Optiona du tra		
	C Marco		Centrer le tra	né		Tracer ave	ec épaisseurs de li	ane
	e vue		X: 0.00			Tracer ave	ec st⊻les de tracé	
	O Fenêtre	Fenê <u>t</u> re <				🔽 Tracer esp	ace papier en der	nier
			Y: 0.00	mm	L .	Cacher les	objets	
	fficher quand une pr	ésentation est créée			ОК	Tracer	Annuler	<u>A</u> ide
/								
/								1
Choisir la zon	e de la présent	ation à tracer :		3	Choisir l	'échelle sorti	e de la préser	ntation:
es souvent (tou	ijours) : la pré	sentation			es souver	nt (toujours)	I = I, I'échel	le de
				so	rue est p	reparee dans	la presentatio	011

Vous pouvez aussi mettre les épaisseurs de ligne à l'échelle en fonction de l'échelle du tracé. Cette option permet d'indiquer l'épaisseur des lignes des objets tracés indépendamment de l'échelle du tracé.

## 5 Création d'un onglet présentation

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans un onglet Présentation pour afficher un menu contextuel présentant des options qui vous permettent d'effectuer diverses opérations :

- Créer une nouvelle présentation
- Importer une présentation issue d'un dessin gabarit
- Supprimer une présentation
- Renommer une présentation
- Modifier l'ordre des onglets Présentation
- Créer une nouvelle présentation basée sur une présentation existante
- Sélectionner toutes les présentations

- Créer une mise en page pour la présentation courante
- Tracer une présentation



Avec les présentations, vous utiliserez deux calques (au moins) destinés à l'organisation de vos présentations.

Le calque **PAPIER** qui recevra, les cadres, cartouches , titres , objets graphiques spécifiques de la présentation etc....

Le calque **FENETRES** (interdit d'impression) qui recevra les fenêtres de chaque présentation.

## 6 Insertion d'un cartouche dans la présentation

Un cartouche est un bloc avec attributs, ici il est inséré en bas à droite du format, dans le **calque papier**, ses attributs prédéfinis ne sont pas encore mis à jour. Le cadre est également tracé dans ce calque.

Desshê par XXX	Vêrîflê par XXX	Approuvé ( XXX – 00	oar - date /00/00	Nom de fi XXX	ichier	Date 00/00/0	10	Echelle 1:1
2004				Χ	ΧХ			
	ХХХ			Х			Edition 0	Feuille No 1/1

## 7 Création de fenêtres de présentation et positionnement dans la présentation



Lorsque vous créez une présentation, vous pouvez ajouter des fenêtres de présentation, qui fonctionnent comme des fenêtres (des baies) donnant sur l'espace objet.

Création de deux fenêtres dans le calque **fenêtres** pour cette présentation



Commande: -fenetres Spécifiez le coin de la fenêtre ou [Actif/Inactif/Zonegraph/Cachtrac/Verrou/OBjet/Polygonal/Restaure/2/3/4] <Zonegraph>:

Si vous souhaitez une seule fenêtre dans la présentation, choisissez l'option Z (par défaut)

Double-cliquez en dehors d'une fenêtre pour être dans l'espace papier. Double-cliquez dans une fenêtre pour être dans l'espace objet à travers cette fenêtre. Cliquez dans une fenêtre pour changer de fenêtre active. Changer le centre de la vue, en utilisant le PAN (bouton central)

## 8 Définition de l'échelle des fenêtres de présentation

C'est dans l'espace objet de la fenêtre que vous utiliserez le facteur de **ZOOM XP**, pour définir l'échelle de la fenêtre.

Ce facteur de zoom tient compte à la fois de l'échelle de sortie souhaitée et de l'unité utilisée. Exemple : vous souhaitez lire une fenêtre à l'échelle 0.02

Votre unité de travail est le **mm**, pas de problème, le facteur de zoom est le facteur d'échelle 0.02.

Vous écrirez **ZOOM 0.02xp** sur la ligne de commande.

Votre unité de travail est le **cm**, l'échelle 0.02 = 1/50 = 2/100 = dessin/réalitéSoit 2mm du dessin représente 100mm de la réalité et 100mm=10cmLe facteur de zoom est 2/10= 0.2Vous écrirez**ZOOM 0.2XP**sur la ligne de commande

Votre unité de travail est le **m** : 0.02=2/100 2mm du dessin représente 100mm de la réalité soit 0.1m le facteur de zoom est 2/0.1=20 Vous écrirez **ZOOM 20XP** sur la ligne de commande



Vue d'ensemble échelle 0.004

## 9 Annotations dans la présentation

Vous pouvez maintenant écrire dans le calque papier, espace papier les différents titres des fenetres et l'échelle correspondantes. Ces textes ont la hauteur en mm souhaitée en sortie papier. La cotation des dessins se fait dans l'espace objet de chaque fenêtre, après verrouillage de la vue. L'interrupteur du verrouillage est accessible dans les propriétés de la fenêtre.



## 10 Traçage de la présentation



Il est recommandé d'afficher un aperçu du dessin tracé avant de l'envoyer à l'imprimante ou au traceur. L'aperçu permet de gagner du temps et d'économiser du papier.

Ensemble et détail	om de la pr	ésentation		Nom de la mi <u>s</u> e en page		
	nsemble et	détail 🔽 Enregistrer modif	f. à présentation	<sélectionner appliquer="" config.="" de="" les="" tracé="" à=""></sélectionner>		
Configuration du traceur       Nom:       Image: HP LaserJet 5MP       Propriétés         Mom:       HP LaserJet 5MP       Propriétés         Traceur:       HP LaserJet 5MP - Pilote système Windows - par Autodesk       Consejls         Emplacement:       LPT1:       Description:       Description:         Table des styles de tracé (attribution des plumes)       Mogifier       Nogveau       Bannière de tracé         Nom:       monochrome.ctb       Mogifier       Nogveau       Image: Activée       Paramètres         A tracer       Image: Consejles sélectionnés       Image: Tracer dans un fichier       Image: Tracer dans fichier       Nom de ficipier:       Image: Norm de ficipier:       Image	ériphérique	de traçage Paramètres du tracé				
Nom: Image: HP LaserJet 5MP   Traceur: HP LaserJet 5MP - Pilote système Windows - par Autodesk   Emplacement: LPT1:   Description: Description:     Table des styles de tracé (attribution des plumes)   Nom: monochrome.ctb     Modifier     Nom:   monochrome.ctb     Modifier     Nonglet gourant   Onglets sélectionnés   Tous les onglets de présentation   Nombre de copies:     1     Nombre de copies:     1     Nombre de copies:     Nombre de copies:     1     Nombre de copies:     1     Nombre de copies:     Nombre de copies:     1     Nombre de copies:     1     Implacement:     Cluser/Joris/accad/villeurbanne/complet/     Propriétés     Conseijls     Bannière de tracé   Implacement:   Nom de ficijier:   Implacement:   Cluser/Joris/accad/villeurbanne/complet/     Implacement:     Cluser/Joris/accad/villeurbanne/complet/	- Configura	tion du traceur				
Traceur: HP LaserJet 5MP - Pilote système Windows - par Autodesk   Emplacement: LPT1:   Description: Description:     Table des styles de tracé (attribution des plumes)   Nom: monochrome.ctb     Mogifier     Noglet courant   Onglet courant   Onglets selectionnés   Tous les onglets de présentation   Nombre de copies:     1     Tracement:     Conseijs     Conseijs     Conseijs     Conseijs     Conseijs     Conseijs     Conseijs     Mogifier     Noglet courant     Conglets de présentation     Nombre de copies:     1     Conseijs     Conseijs     Bannière de tracé   Paramètres     Mogifier     Noglet courant     Conseijs     Tracer dans un fichier   Nom de fichier:   Nom de fichier:   Nom de fichier:   Nom de fichier:   Emplacement:   Cluser/joris/acced/villeurbanne/complet/     Conseijs		Nom: ØHP Lase	rJet 5MP	▼ P <u>r</u> opriétés		
Emplacement LPT1:   Description:     Table des styles de tracé (attribution des plumes)   Nom:   monochrome.ctb     Mogifier     Mogifier     Nogyreau     Emplacement     Mogifier     Nom:     monochrome.ctb     Mogifier     Nogyreau     Bannière de tracé     Paramètres     Atracer     Onglet gourant     Onglets sélectionnés     Tracer dans fichier     Nom de fichier.     Nom de fichier.     Nom de fichier.     Nom de fichier.     Implacement:     Cluser/joris/acad/villeurbanne/complet/	Traceur: HP LaserJet 51		t 5MP - Pilote systèr	ne Windows - par Autodesk		
Description:     Table des styles de tracé (attribution des plumes)     Nom:     monochrome.ctb     Modifier     Nom:     monochrome.ctb     Modifier     Nom:     monochrome.ctb     Modifier     Nom:     monochrome.ctb     Modifier     Noglet gourant     Tracer dans un fichier     Tracer dans fichier     Nom de fichier:     niveau 2-Ensemble et détail.plt     Emplacement:     C\user\joris\acad\villeurbanne\complet\		Emplacement: LPT1:	·	Consejis		
Table des styles de tracé (attribution des plumes)   Nom:   monochrome.ctb     Mogifier     Nogister       Onglet gourant        Onglets sélectionnés        Tous les onglets de présentation      Nombre de copies:      Templacement:       Clusen/joris/acad/villeurbanne/complet/       Bannière de tracé        Paramètreg       A tracer       Onglet gourant       Tracer dans un fichier       Tracer dans fichier       Nom de fichier:       niveau 2-Ensemble et détail.plt		Description:				
A tracer <ul> <li>Onglet gourant</li> <li>Onglets sélectionnés</li> <li>Tous les onglets de présentation</li> <li>Nombre de copies:</li></ul>	-Table des	s styles de tracé (attribution des plui -	mes)	Bannière de tracé		
C Onglet courant       □ Tracer dans fichier         C Onglets sélectionnés       □ inveau 2-Ensemble et détail.plt         C Tous les onglets de présentation       □ inveau 2-Ensemble et détail.plt         Nombre de copies:       □ mplacement:         C:\user\joris\acad\villeurbanne\complet\ v …       □	-Table des No <u>m</u> :	s styles de tracé (attribution des plur monochrome.ctb	mes)	Mogifier     Nouveau         Mogifier     Nouveau         Image: Active free and the second sec		
Onglets sélectionnés       Nom de fichier:       niveau 2-Ensemble et détail.plt         Tous les onglets de présentation       Emplacement:       C\user\joris\acad\villeurbanne\complet\         Nombre de copies:       1       ■	-Table des No <u>m</u> : -Atracer -	s styles de tracé (attribution des plur monochrome.ctb	mes)	Modifier Nouveau Bannière de tracé ✓ Activée Paramètres		
C Tous les onglets de présentation     Nombre de copies:     1     ■     I     ■	Table de: No <u>m</u> : A tracer © Ongle	s styles de tracé (attribution des plui monochrome.ctb t <u>c</u> ourant	mes)	Mogifier Nogveau Bannière de tracé ✓ Activée Paramètres un fichier racer dans fichier		
Nombre de copies:	- Table des No <u>m</u> : - A tracer - © Ongle © Ongle	s styles de tracé (attribution des plur monochrome.ctb t <u>c</u> ourant ts sélectionnés	mes)	Mogifier     Nouveau       Bannière de tracé       Image: Active generation of the state of the s		
	- Table des No <u>m</u> : - A tracer - © Ongle © Ongle © Tous I	s styles de tracé (attribution des plur monochrome.ctb t gourant te sélectionnés les onglets de présentation	mes)	Modifier       Nouveau         Modifier       Nouveau         un fichier       Paramètres         racer dans fichier          jer:       niveau 2-Ensemble et détail.plt		
	- Table des No <u>m</u> : - A tracer - © Ongle © Tous I Nom <u>b</u> re	s styles de tracé (attribution des plur monochrome.ctb t gourant ts sélectionnés les onglets de présentation de copies: 1 <u>*</u>	mes)	Mogifier       Nouveau         Image: Active and		

Vous pouvez placer une bannière de tracé dans l'angle spécifié de chaque dessin : informations comme par exemple le nom du dessin, la date et l'heure, l'échelle du tracé, etc.

Vous pouvez sélectionner les onglets présentation à tracer et le nombre de copies.

Vous pouvez diriger la sortie vers un fichier. Par défaut, le nom du fichier est constitué du nom du dessin suivi du nom de l'onglet séparé par un tiret, avec l'extension .plt.

## 11 Gestion des calques par fenêtre

Gel fen. courante	Gel dans les nouvelles fen
<b>X</b> a	õ
	×

# Geler dans la fenêtre courante

disponible à partir d'un onglet de présentation seulement

Permet de geler les calques sélectionnés dans la fenêtre de présentation courante. Vous pouvez geler ou libérer des calques dans la fenêtre courante sans altérer la visibilité des autres fenêtres. Les calques gelés sont invisibles, ils ne sont ni régénérés ni tracés. Il faut libérer un calque gelé pour qu'il soit à nouveau visible.

# Geler dans les nouvelles fenêtres

disponible à partir d'un onglet de présentation seulement

Gèle les calques sélectionnés dans les nouvelles fenêtres de présentation. Par exemple, le gel du calque COTES dans toutes les nouvelles fenêtres restreint l'affichage des cotes de ce calque dans toutes les nouvelles fenêtres de présentation, mais n'a pas d'incidence sur ce calque dans les fenêtres existantes. Si vous créez une fenêtre dans laquelle vous désirez afficher les cotes, il suffit de libérer la calque dans la fenêtre courante.

# **M LA COTATION**



1 Les menus

Vous pouvez ajouter des cotes au dessin en utilisant plusieurs commandes de cotation. Utilisez les styles de cote pour enregistrer les paramètres de format et faciliter la normalisation de la cotation.



2 Cotation linéaire, alignée, angulaire et en coordonnées

## 4 Cotation en ligne de base



## 5 Cotation en continu



## 6 Cotation rapide

Utilisez **COTRAP** pour créer rapidement une série de cotes. Cette commande est particulièrement utile pour créer une série de cotes de ligne de base ou continues à partir de plusieurs objets sélectionnés.

## 7 Repère rapide et annotation

Utilisez **LREPERERAP** pour créer rapidement des lignes de repère et une annotation de ligne de repère. Vous pouvez utiliser la boite de dialogue paramètres pour personnaliser la commande.

Paramètres de la ligne de repère Annotation Ligne de repère et flèche Asso Type d'annotation  Type d'annotation  Type d'annotation  Type d'annotation  Copie d'un objet Copie d'un objet Copie de bloc	Options Textmult: ✓ Demander épaisseur Toujours justifier à gauche Texte du cagre Réutilisation des annotations
	Aucure     Suivante     Courrante

## 8 Style de cotation

Les paramètres de la cotation sont enregistrés dans un style



## Onglet lignes et flèches

Modifier le style de cote: mon style	? 🗙
Lignes et flèches Texte Ajuster Unités principales	Unités alternatives   Tolérances
Lignes de cote	
Couleur:       DuBloc         Epaisseur de ligne:       - 0.09 mm         Etengre au-delà des marques:       -         Espacement des lignes de base:       10         Supprimer:       Ligne cote 1       Ligne cote 2	
Lignes d'attache	Pointes de flèche
Coul <u>e</u> ur: DuBloc	<u>1</u> ère: 💌 Fermée pleine 💌
Egaisseur de ligne: 📃 0.09 mm 💌	2ème:
Etendre au-delà des lignes de 2	Lig <u>n</u> e de repère: 📕 Fermée pleine 💌
Décalage de l'origine:	Tajile:
Suppri <u>m</u> er: ☐ Ligne d'attac <u>h</u> e 1 ☐ Ligne d'attache 2	Marques centrales des cercles Type: Aucun(e) Iaille:
	OK Annuler <u>A</u> ide

Les valeurs numériques des paramètres sont exprimés en mm et destinés à être lus dans la sortie papier.

## Onglet texte

Modifier le style de cote: mon style ? 🗙	
Lignes et flèches Texte Ajuster Unités principales Unités alternatives Tolérances	
Aspect du texte	
Style: Standard	
Couleur: Magenta.	
Hauteur:	
Echelle hauteur de la <u>f</u> raction:	
Encadrer le texte	*
Position du texte	Alignement du texte
⊻ertical: Au-dessus ▼	C Horizontal
Horizontal: Centré	<ul> <li>Aligné par rapport à la ligne de cote</li> </ul>
Décalage de la ligne de cote: 0.5	C Norme ISO
	OK Annuler Aide

## Onglet ajuster



## Onglet unités principales

Modifier le style de cote: mon style	? ×
Lignes et flèches Texte Ajuster Unités principales	Unités alternatives   Tolérances
Cotes linéaires	11.3
Eormat des unités: Décimale 🗾	
Pré <u>c</u> ision:	
For <u>m</u> at des fractions: Horizontal	
Séparateur décima <u>l</u> :	
Arrondir:	
Préfi <u>x</u> e:	
S <u>u</u> ffixe:	Cotes angulaires
Echelle de mesure	Format des unités: Degrés décimaux
Facteur d'éc <u>h</u> elle:	
N'appliquer qu'aux cotes de présentation	
Suppression des zéros	Suppression des zéros
🗖 De début 🗖 0 Pieds	☐ D <u>e</u> début
🔽 De fin 🗖 0 Pouces	☑ De fi <u>n</u>
	OK Annuler <u>A</u> ide

Les onglets unités alternatives et tolérances n'ont pas d'objet en Génie Civil

## 9 Cotation et espace papier

La cotation se traite pour chaque fenêtre, dans l'espace objet à travers la fenêtre et dans un calque spécifique de cotation.

Le système crée un calque particulier Defpoints, indestructible et non imprimable.

Ne pas oublier qu'on ne répète pas une cote. Si la même cote apparaît à des échelles différentes dans plusieurs fenêtres, la solution c'est un calque de cotation par fenêtre.