

## Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

### Direction Recherche et Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale Session Juin 2015

FILIERE : Réhabilitation EPREUVE : Théorique

NIVEAU : Technicien

Durée : 4 heures Barème : /40

# Corrigé Variante : 01

## 1.Q : Plan de développement :

Définition:

Le plan de développement qui est, à la fois un document graphique et juridique, est institué par le Dahir n° 1-60-063 du 30 Hija 1379 (25 Juin 1960).

Ce Dahir est une législation simple et efficace dont la réglementation adaptée est suffisamment souple pour faciliter et stimuler le développement des agglomérations rurales. SON CHAMP D'APPLICATION:

Le plan de développement est le document qui définit le droit d'utilisation des sols et qui est opposable à l'administration et aux administrés dans les agglomérations rurales situées en dehors des périmètres définis à l'article

18 de la loi nº 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par dahir nº 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992). C'est-àdire en dehors:

- ✓ des communes urbaines;
- ✓ des centres délimités;
- ✓ des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités;
- ✓ des groupements d'urbanisme;
- ✓ des zones à vocation spécifiques.
- Q: a/\* En entrant dans une pièce, on mesure l'épaisseur du mur ou de la cloison où est percée la porte que l'on vient de franchir.
- b/ \* Lorsqu'on est dans la pièce, on mesure successivement, en commençant à gauche de la porte, et en tournant vers la droite, toutes les cotes de détail, largeur des portes, des fenêtres, des trumeaux, saillie et largeur de cheminées, coffres, etc.... dans l'ordre strict où on les rencontre. Il va sans dire qu'il n'y a pas d'objection de principe à commencer par la droite, l'important est d'adopter une manière d'opérer et de s'y tenir.
- c/ \* Après avoir mesuré les cotes partielles de l'une des faces de la pièce, on mesure la longueur totale de cette face, qui doit correspondre, à la tolérance près, à la totalisation des


cotes partielles de longueur dont elle est la vérification. Cette tolérance est variable suivant la

précision recherchée. d/ \* Quand on a ainsi mesuré les 4 côtés de la pièce, on mesure une diagonale joignant deux angles opposés de cette pièce pour fixer la direction des murs, au moment du rapport à

Si la pièce obligeait par son irrégularité au relevé de plusieurs diagonales, celles-ci devraient être autant que possible prises d'un point unique.

1





## Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

### Direction Recherche et Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale Session Juin 2015

FILIERE : Réhabilitation EPREUVE : Théorique

NIVEAU : Technicien

Durée : 4 heures Barème : /40

# Corrigé Variante : 01

## 1.Q : Plan de développement :

Définition:

Le plan de développement qui est, à la fois un document graphique et juridique, est institué par le Dahir n° 1-60-063 du 30 Hija 1379 (25 Juin 1960).

Ce Dahir est une législation simple et efficace dont la réglementation adaptée est suffisamment souple pour faciliter et stimuler le développement des agglomérations rurales. SON CHAMP D'APPLICATION:

Le plan de développement est le document qui définit le droit d'utilisation des sols et qui est opposable à l'administration et aux administrés dans les agglomérations rurales situées en dehors des périmètres définis à l'article

18 de la loi nº 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par dahir nº 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992). C'est-àdire en dehors:

- ✓ des communes urbaines;
- ✓ des centres délimités;
- ✓ des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités;
- ✓ des groupements d'urbanisme;
- ✓ des zones à vocation spécifiques.
- Q: a/\* En entrant dans une pièce, on mesure l'épaisseur du mur ou de la cloison où est percée la porte que l'on vient de franchir.
- b/ \* Lorsqu'on est dans la pièce, on mesure successivement, en commençant à gauche de la porte, et en tournant vers la droite, toutes les cotes de détail, largeur des portes, des fenêtres, des trumeaux, saillie et largeur de cheminées, coffres, etc.... dans l'ordre strict où on les rencontre. Il va sans dire qu'il n'y a pas d'objection de principe à commencer par la droite, l'important est d'adopter une manière d'opérer et de s'y tenir.
- c/ \* Après avoir mesuré les cotes partielles de l'une des faces de la pièce, on mesure la longueur totale de cette face, qui doit correspondre, à la tolérance près, à la totalisation des

cotes partielles de longueur dont elle est la vérification. Cette tolérance est variable suivant la

précision recherchée. d/ \* Quand on a ainsi mesuré les 4 côtés de la pièce, on mesure une diagonale joignant deux angles opposés de cette pièce pour fixer la direction des murs, au moment du rapport à

Si la pièce obligeait par son irrégularité au relevé de plusieurs diagonales, celles-ci devraient être autant que possible prises d'un point unique.

1


e/ \* On mesure ensuite l'épaisseur du mur de façade par la fenêtre, puis extérieurement, la largeur du tableau de la fenêtre, et si possible, la distance qui sépare la fenêtre de la pièce ou l'on se trouve des fenêtres de droite et de gauche.

Toutes les fois que cela est possible on doit vérifier les cotes partielles extérieures des façades par des partielles.


par des cotes totales.

Deux solutions peuvent être envisagées :

drainage général du terrain



- drainage au droit des fondations



Ces deux solutions se limitent à arrêter l'eau du sol avec les fondations et les soubassements, c'est pourquoi il est nécessaire de procéder à des techniques empêchant l'eau de remonter par capillarité dans la maçonnerie.

4. Q: a- Restauration par cicatrisation: Lorsque la matière est devenue incapable de remplir sa fonction; quand cette matière est remplacée par une autre saine et autant que possible identique, le procédé est appelé cicatrisation. b- Restauration par substitution : Quand l'élément défaillant est, par contre, remplacé

par un autre élément de nature différente, le procédé est alors appelé substitution.


c- Le recentrement des charges : Lorsque le monument subit une modification de l'équilibre ; pour arrêter ce genre de désordre, la méthode utilisée est le recentrement des

## 5.Q: La persane

Tracer les cercles de centres O1 et O2 et de rayon AB / 3. Des points O1 et O2 tracer à 45° les obliques CO1 et OE2

O1; O2 sont les centres des arcs AC et EB.

O3; O4 sont les centres des arcs CD et DE.



6.Q : Les Cinq principes d'organisation de l'espace domestique sont:


- Les parties de la maison s'organisent autour d'un espace central ouvert, cour ou jardin (introversion)
- 2.- Les espaces domestiques sont multifonctionnels.
- 3.- Les terrasses font partie intégrante de la maison.
- 4.- La vie domestique peut se déplacer selon les saisons ou selon les moments de la journée.
- 5.- La maison est alimentée de façon quasi-permanente en eau courante.

7.Q: La consolidation c'est la réparation, le renforcement des parties dégradées d'un ouvrage soit suivant des techniques anciennes, soit suivant des techniques et matériaux de nos jours.

Avant d'entamer toute action de renforcement il faut déterminer la cause, et déterminer la solution appropriée d'intervention.


Consolidation des murs en pisé affouillé à la base :

Cas où le sol actuel s'est maintenu au niveau primitif (voir schéma « A ») :



4

L'harmonie de couleur du béton avec le pisé sera recherchée soit par le choix du sable d'une teinte appropriée soit par l'introduction d'un colorant dans la masse au moment du gâchage. Des échantillons seront exécutés au préalable.



Cas où le sol actuel est au dessus du sol ancien dont le niveau doit être rétabli.

8. Q:

			5
CAUSES	FACTEURS OF RISQUES	CONSEQUENCES	PREVENTION
Chutes de hauteur	Transit on haudeur, so hardware, so hardwar	Chole de plusieum refores pouveil enfraises des dégâts importants francures, parsignie, décés),	Flügler günderste: utiliser be matériel appropriet  "Échieler soulement des échielles en bon état  - Milliser soulement des échielles en bon état  - Milliser soulement des échielles en bon état  - Milliser soulement des fermans de petite envergues  - Les placer correcterient  - Bot stable  - Présidéne contret le glisserrand  - Notenabon sufficiante  * Echarlandapes  - Hauteur sufficiante  - L'écharlandapes  - Milliser sufficiante  - Le placer aur un sol stable et hors de portife de Spines électriques  - Répart les charges (tre pas suchrainager les placemens)  - Martin en place les gardes-corps et les pfindhes  - Prévoir des protections subtraises  - Direct des protections subtraises
Chutes de plain-pled	Niombreux     équipements au soi     Liguides renversés     (east, hulls,)     Désandre sur le     chantier     Absence de     signification	- Chutes, glissements, trèfeschements, provoquant : des hématomes, foutures, fractures,	Dégager le sof : - sur les feux de treval : - sur les feux de treval : - sur les feux de les en cudions, chans les passages, locies de circulation  Faur les coltes decripes, les hyriaix.  Notifique terradidatersent de qui sell tombé ou de qui s'est répanda sur le so  Nor pas laisser trainer des outils, raturges, ficelles.

CAUSES	FACTEURS DE RESQUES	CONSCOURNCES	PREVENTION
			Lissue:  Octivent Attri pourpairs d'un manche blem fiel: Princer la marche exocéenent d'après la forme de la sole Estresenther correctainnes!  Tournels: Listurface transfrante de la bille doit proséder un proté rectangulaire et la indiget d'a la rémarc des sis à serre.  Ne pas utiliser les bournels comme laure ou coverne levier.
	1275		* Clafs de semage - La méchoire de la claf doit être trem adaptée à l'écrour - Ne pas augmenter la force de fraction en plaçant une radonge sur la claf.
Tranchère	Tentassementa pour jone ou réparation de Cerudia Micros	Choolement     Chulle de matériaux     Shalle à provinces     Chulle de personnes	Bitrider les tranchères d'une probondeur de plus de 1,25m Contrôler le térritage après de fortes enemes, de longues interchillations de travail. Installer des passerelles aécurisées. Collentes des zones de sécurité entre les bonts des tranchées et les engins de chariter. Floritaire des zones de sécurité entre les bonts des tranchées et les engins de chariter. Floritages les beans par des garde-corps.  Roddages les travails de l'outlies en tranchées en bondaire de voies de consultée.
Bruit	+Les extratés bruyantes no manquest pas sur un chantier (accomplie tratif ou marticou- properur)	Les creilles sont des organes délices. Certaines altaintes de l'oule sont intiparables	* Se prohipper less credities en portient un comper anti-bruit ou toute audre perfection de l'oule.

CAMBES	FACTEURS DE RISQUES	CONSEQUENCES	Prevention -
Manufaction	Le maintion et la répétition de certaines (mauvaises) positions, notamment en soiant, en ligaturant, en ragonnant. Les manuteritions, les déplacements de matiériet. Les wibrations lors de la conduite d'engins de charitier	- Lésions - Maux de dos - Accidents vertibraux	*Adapter aon environnement de travail. Exemples:  - Mettre le plan de travail à la bonne hauteur (utiliser des rehausses, tréteaux, tables élévatrices,)  - Diminuer le poids des charges (faire plusieurs trajets, utiliser des bocs plus petts)  - Utiliser des aides à la manutention  - Adapter la hauteur du plan de travail  Il n'est pas loujours possible d'agir sur son environnement de travail, il faut donc adapter ses pestes et ses postures pour protéger son dos.  Exemples:  - Lors de la manutention de charges loundes, lors du soulèvement des charges, lors de la montée/descente dans un engin de chardier, utiliser matériel de manutention idoine et ne pas héoter à demander de l'aide
Electricité	Manipulation sur des installations électriques	- Choc electrique - Incendie	* Equipement électrique - adéquat - en bon étal  * Machines, outils - propries, secs - cololes intacts  * Organisation du travail

9.Q: les étapes de la conception sont:

- Etude du programme

- Recherche de la composition

- Avant- projet.

- Projet définitif.